

Mischen! Mischen! Mischen! Mischen! Mischen! Mischen! Mischen!

Füllvorgang NAF 501 und TP 50/50 Siloware

Beim Ausblasen beider Produkte aus dem Silofahrzeug wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

Vorbereitung:


- Das vorgesehene Silo muss völlig leer, trocken und mit einer Entlüftungsvorrichtung ausgestattet sein.
- Eine eventuell vorhandene Entstaubung darf nicht in das Silo abrütteln (Brückenbildung!).

Füllen:

- Kessel aufstellen
- Druck auf den Kessel geben (so gering wie möglich halten – ca. 0,8 bar)
- Blasluft zuschalten (max. 0,8 bar)
- Materialschieber (Ventil) 1/3 bis maximal 1/2 öffnen
- Die Temperatur der Druckluft sollte bei max. 25°C liegen.
- Der Ausblasvorgang für 20 to. beträgt ca. 2 Std.

Nachfüllen:

Vor Beschickung des Silos mit einer neuen Lieferung sollte die vorangegangene Lieferung weitgehend aufgebraucht sein (Presslagerung!).




chen! Mischen! Mischen! Mischen! Mischen! Mischen! Mischen! Mischen!

Mischtakt

Trinidad Naturasphalt bewirkt eine deutliche Verbesserung der Qualität Ihres Asphalts. Damit sich diese Wirkung optimal entwickeln kann, sind einige Hinweise bei Ihrer Mischgutherstellung zu beachten.

- TE-Z, NAF 501 bzw. TP 50/50 benötigen **keine Trockenmischzeit**.
- TE-Z, NAF 501 bzw. TP 50/50 daher **erst unmittelbar vor Beginn** der Bitumendosierung zugeben.
- Trockenmischzeiten zwischen der Zugabe des TE-Z, NAF 501 bzw. TP 50/50 und dem Beginn der Bitumendosierung **so kurz wie möglich** halten.
- Die normale Nassmischzeit muss um **wenigstens 12 Sekunden verlängert** werden.

Dadurch wird die optimale Vermischung mit den anderen Mischgutkomponenten gewährleistet. Die gleichmäßige Verteilung der im NAF 501 enthaltenen Faser wird ebenfalls durch die verlängerte Nassmischzeit sichergestellt.



Lagerung

Selbst bei längerer Lagerung findet keine Veränderung der Qualitätseigenschaften von Trinidad Naturasphalt statt. Um die Dosierung auf Ihrer Mischanlage so einfach wie möglich zu gestalten, wird Trinidad Naturasphalt in den Granulaten TE-Z und NAF 501 bzw. als Pulver TP 50/50 ausgeliefert. Zur Verlängerung der Lagerfähigkeit wird den Produkten ein Trennmittel beigemischt. Um die Lagerfähigkeit voll auszunutzen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:



Service

Wir vertrauen auf Ihre aktive Unterstützung bei der Umsetzung dieser Hinweise, die auf umfangreichen Produktversuchen und Praxiserfahrungen beruhen, und wünschen Ihnen und Ihren Kunden viel Erfolg mit dem Naturasphalt-Qualitätsmischgut.

Sollten sich dennoch Fragen ergeben, so erreichen Sie uns unter folgender

Serviceline: + 49 (0) 421 304 02 41

Kennzeichnung

Alle Produkte sind mit einem Beipackzettel versehen. Darauf sind die Produktart sowie das Gewicht vermerkt. Zusätzlich ist die Sackware durch eine farbige Markierung gekennzeichnet.



Qualität

Die Herstellung aller Trinidad Naturasphalt-Produkte ist nach dem neuen Standard EN ISO 9001 : 2000 zertifiziert. Unsere Produkte unterliegen somit einer regelmäßigen Fremdüberwachung.

